

Information der Unfallkasse Berlin- Brandenburg, durch Herrn Reich

Sehr geehrte Damen und Herren,

unser Zulieferer für die patentierten Kompaktsteckschlösser Cobra● , AustriAlpin, hat auch uns einen vorsorglichen Sicherheitshinweis zukommen lassen, den wir Ihnen hiermit zur Kenntnis bringen. AustriAlpin teilt mit, das

„bei einem extrem kleinen Anteil der COBRA®-Schnallen weibliche Teile vorhanden sein können, an denen die Nieten nicht verpresst sind . Konkret wurde eine Schnalle aus zwei Millionen gefunden. Durch die nicht verpressten Nieten können sich die Clips lösen. Alle Versionen und Größen der COBRA®-Schnallen können betroffen sein. Da die 100%ige Funktion, Leistung und Sicherheit höchste Priorität für uns hat, bitten wir alle Kunden und Endbenutzer der COBRA●-Schnallen, folgende Sichtprüfung durchzuführen Link AustriAlpin Sicherheitshinweis<<http://www.austriAlpin.at/Produkte/news/Safety-Notice.aspx>>“

Bitte führen Sie eine Sichtkontrolle anhand der vorstehenden Unterlage an folgenden Auffanggurten

PASA 1 ; PASA 2 ; PASA 10 ; PASA 51 ; PASA 53 ; PASA 100; PASA 500 sowie der Rettungstragen 12167_COBRA und 12169_COBRA

durch!

Sollten Sie einen solchen Mangel erkennen, bitten wir Sie um Ihre unverzügliche Rückmeldung.

Die Kontrolle unseres nennenswerten Bestandes an COBRA● Steckschlössern zeigte keine Mängel.

Da diese patentierten Steckschlösser von vielen namhaften Anbietern verbaut wurden und werden, bitten wir Sie auch im Namen des Zulieferers AustriAlpin, alle relevanten Produkte auch anderer Hersteller, an denen diese Schlösser verbaut sind, gleichermaßen zu kontrollieren. AustriAlpin hat ein besonderes Interesse, diesen Sicherheitshinweis großflächig bekannt zu machen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen / Best regards / Meilleures salutations

Geschäftsleitung