

AGROLAB Potsdam GmbH Schlaatzweg 1A, 14473 Potsdam

Landkreis Dahme-Spreewald Gesundheitsamt
 Schulweg 1b
 15711 Königs Wusterhausen

Datum 29.08.2024
 Kundennr. 10001298

PRÜFBERICHT

Auftrag	113533 BGW0168 - Gräbendorf Hölzerner See
Analysennr.	332932 Oberflächenwasser
Rechnungsnehmer	10000945 g. Kinder- und Jugenderholung Dubrow-Dahmetal e.V. Geschäftsstelle
Probeneingang	26.08.2024
Probenahme	26.08.2024 10:18
Probenehmer	Inga Pietschke (4406)
Untersuchungsart	Octoware, Hoheitliche Kontrolle
Entnahmestelle	Badegewässer Landkreis Dahme-Spreewald
Messpunkt	BGW0168 - Gräbendorf, Hölzerner See, Badestelle Erholungszentrum
Amtl. Messstellenummer	12061184S03

	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	Grenzwert	Methode
--	---------	----------	-----------	-----------	---------

Physikalisch-chemische Parameter

	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	Grenzwert	Methode
Sichttiefe (Secchischeibe) (vor Ort)	m	1,2	0,1		DIN EN ISO 7027-2 : 2019-06
pH-Wert (vor Ort)		8,1	0		DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	22,5	0		DIN 38404-4 : 1976-12

Probenahmebedingungen

	Ergebnis	Methode
Wetter am Entnahmetag (vor Ort)	sonnig	keine Angabe

Sensorische Prüfungen

	Ergebnis	Methode
Färbung (vor Ort)	schwach gelb	DIN EN ISO 7887 : 2012-04
Trübung (vor Ort)	fast klar	visuell
Geruch (vor Ort)	ohne	DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)

Mikrobiologische Untersuchungen

	in 100ml	Ergebnis	Best.-Gr.	Grenzwert	Methode
Enterokokken		<15	15	700	DIN EN ISO 7899-1 : 1999-07
Escherichia coli		<15	15	1800	DIN EN ISO 9308-3 : 1999-07

Grenzwert: Brandenburgische Badegewässerverordnung (BbgBadV)

Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN 38402-12 : 1985-06; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

Die vollständigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Prüfbericht oder sind auf Anfrage verfügbar.

Beginn der Prüfungen: 26.08.2024

Ende der Prüfungen: 29.08.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Im Fall einer Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm nicht berücksichtigt wird.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "*" gekennzeichnet.

AGROLAB Potsdam GmbH

Schlaatzweg 1A, 14473 Potsdam, Germany
Tel.: +49 331 2775-125, Fax: +49 331 2775-122
potsdam@agrolab.de www.agrolab.de



Datum 29.08.2024
Kundennr. 10001298

PRÜFBERICHT

Auftrag 113533 BGW0168 - Gräbendorf Hölzerner See
Analysennr. 332932 Oberflächenwasser

AGROLAB Potsdam GmbH Cindy Wesarg, Tel. 0331/2775211
Service Team 1, E-Mail: serviceteam1.potsdam@agrolab.de

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "*" gekennzeichnet.

DOC-29-1697007-DE-P2

AG Potsdam
HRB 33385
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE815855423

Geschäftsführer
Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl



Seite 2 von 2

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-21535-01-00