



Besichtigungsbericht Badegewässer

Gemäß der Verordnung über die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer im Land Brandenburg vom 06.02.2008

Badestelle: 16 - Motzener See / Motzen / Badestelle am Sportplatz

Adresse: 15749 Mittenwalde, OT Motzen, Mittenwalder Str.

Datum: 26.08.2024 **Uhrzeit:** 11:14 Uhr

Lufttemperatur: 24,1 °C **Wassertemperatur:** 23,9 °C

Sichttiefe: 2,0 m **Wetterlage:** sonnig

Besucherzahl zum Zeitpunkt der Probenentnahme: 15

Besichtigungsprüfung:

Algenwachstum: nein

Abfallbehälter **vorhanden:** ja
Bemerkungen: keine

Toiletten **vorhanden:** ja
Bemerkungen: keine

Allgemeine Ordnung und Sauberkeit: o.B.

Sonstige Hinweise: _____

Überwachungsrythmus: Das Gesundheitsamt überwacht diese Badestelle alle 4 Wochen.

Badewasserqualität: Das Baden ist derzeit ohne Einschränkungen möglich. Bitte beachten Sie die allgemeinen Algenwarnhinweise für diese Badestelle.

Es wird darauf hingewiesen, dass Hunde gemäß § 4 der Hundehalterverordnung des Landes Brandenburg auf gekennzeichneten Liegewiesen und Badestellen nicht mitgenommen werden dürfen.